

Vaiokuva	Paikkano	Paikan nimi	Laitteen nimi	Sekoitusyyppi	Laitenumero	Nimikenumero	Kiiltisuus	Huoltohistoria	Varaosat	Kokoonpanokuvat	Huolto- ja käyttöohje	Muut dokumentit	EH-työt	EH-työn nimi	Työn kesto	Seisokkiväli	Jakso	Kommentit	Nykykunnan kuvaus	Kunnossapidettävyyks	Hälytys huoltosuunnitelma	Vaiheluettelo	
Kuva	KAU1-22 2765 6015	SEKOITIN, ANNOTUSLÄSÄILÖ 1 N	SEKOITIN ANNOT.SÄIL 1 N	SEKOITIN ANNOT.SÄIL 1 N	KAU1-L-017141	18548241	B	EI TIEDOSSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kuva	KAU1-22 2765 6016	SEKOITIN, ANNOTUSLÄSÄILÖ 2 N	SEKOITIN ANNOT.SÄIL 2 N	SEKOITIN ANNOT.SÄIL 2 N	KAU1-L-017142	18548241	B	Vesiputken liitäntä NaOH-säiliöön 09.10.2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kuva	KAU1-22 4251 6002	SEKOITIN, JÄLKEITIN 2	SEKOITIN LS-100 D	SEKOITIN LS-100 D	KAU1-L-014559	18536320	C	Mootorin huolto 09.05.1996 Sekoittajan huolto 13.09.2002 Paksuennetti 07.08.2002	-	-	Kp-kuva	-	KAU1-E200355 KAU1-E200354 KAU1-E202096	Vaihteen öljynvaihto Laakerien rasvaus Sekoittimen tarkastus	8h	-	-	1 v 1 kk 1 v	-	-	-	-	-
Kuva	KAU1-22 4261 6001	SEKOITIN, PUSKUSÄILIÖ	SEKOITIN	SEKOITIN	KAU1-L-001230	18531642	B	Mootorin vaihto 02.05.1995 Huoltotyö 26.06.1998 Huoltotyö 05.10.1998	-	-	Kp-kuva	-	KAU1-E013721 KAU1-E013722 KAU1-E020137	Voiteluöljy Voiteluöljy Sekoittimen huoltotarkastus	12h	-	-	4 v 4 v 6 kk	-	-	-	-	-
Kuva	KAU1-22 4276 6001	SEKOITIN, SÄILIÖ, JAUHETTU KOI	SEKOITIN SLG-63.5	SEKOITIN SLG-63.5	KAU1-L-017765	18530536	C	Mootorin vaihto ja huolto 21.11.1997 Mootorin vaihto 17.02.1998 Tyhjentymisen korjaus 24.06.1998	-	-	-	-	KAU1-E200411	Voiteluöljy	-	-	-	1 v	-	-	-	-	-
Kuva	KAU1-22 4381 6001	SEKOITIN, VAHDONESTOAINESA	SEKOITIN JAMIX GR04-2FA100-0.75K-37R	SEKOITIN JAMIX GR04-2FA100-0.75K-37R	KAU1-L-007095	18509251	C	EI TIEDOSSA	ZIP	ZIP	ZIP	KL000061_001.htm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuva	KAU1-22 4381 6002	SEKOITIN, VAHDONESTOAINESA	SEKOITIN LV-4/45	SEKOITIN LV-4/45	KAU1-L-007066	18531568	C	Käyttövaihteen öljynvaihto 28.06.2010 Alpp-yksikön vaihto 30.04.1998	-	-	-	-	KAU1-E202082	Sekoittimen vaihteen öljynvaihto	-	-	-	1 v	-	-	-	-	-
Kuva	KAU1-22 4850 6011	HAPPISEKOITIN 1.	HAPPISEKOITIN PIIR.P01387 AM30.25FS	HAPPISEKOITIN PIIR.P01387 AM30.25FS	KAU1-P-004996	18520694	C	Sekoittimen kunnostus 28.08.1998 Sekoittajan kunnan tarkastus 25.06.2000	-	-	-	-	KAU1-E053116	Happisekoittimen öljynvaihto	2h	-	-	1 v	-	-	-	-	-
Kuva	KAU1-22 4850 6012	HAPPISEKOITIN 2.	HAPPISEKOITIN PIIR.P01387 AM30.25FS	HAPPISEKOITIN PIIR.P01387 AM30.25FS	KAU1-P-005286	18520694	C	Sekoittimen korjaus 24.10.1998 Sekoittajan kytymisen vaihto 05.03.1999	-	-	-	-	KAU1-E053117	Happisekoittimen öljynvaihto	2h	-	-	1 v	-	-	-	-	-
Kuva	KAU1-22 4850 6031	SEKOITIN, MASSATORNI	SEKOITIN AHLST SLG-125 SALOMIX	SEKOITIN AHLST SLG-125 SALOMIX	KAU1-L-007106	18534022	B	Mootorin huolto 30.10.1998 Sekoittajan vaihto 31.12.2001	-	-	PDF	KL008522_001.htm	KAU1-E053118	Sekoittimen vaihteen öljynvaihto	4h	-	-	1 v	-	-	-	-	-
Kuva	KAU1-22 4851 6001	SEKOITIN, TASAUSSÄILIÖ	SEKOITIN R-R POWER-1200 PIIR 1411681	SEKOITIN R-R POWER-1200 PIIR 1411681	KAU1-L-008723	18535446	C	Huoltotarkastus 27.06.1998 Kiliahinnapöytien koneistus 25.06.1995 Mootorin vaihto ja huolto 04.12.1995	-	-	Kp-kuva	-	KAU1-E014604 KAU1-E029146	Laakerien rasvaus Laakerien voitelu	4h	-	-	1 v 1 v 8 kk	-	-	-	-	-
Kuva	KAU1-22 4851 6011	PUTKISEKOITIN	SEKOITINPUMPPU CL2-30/22	SEKOITINPUMPPU CL2-30/22	KAU1-L-004350	18547608	B	Huolto ja kunnostus 01.01.1995 Hihnojen vaihto 31.03.1998	-	-	Kp-kuva	-	KAU1-E028587	Pumpun laakerien voitelu	-	-	-	3 kk	-	-	-	-	-
Kuva	KAU1-22 4851 6021	SEKOITIN, KLOORIDIOKSIDITTORNI	POTKURISEKOITIN TSR HALK 900	POTKURISEKOITIN TSR HALK 900	KAU1-L-000292	18532255	C	Sekoittimen vaihto 08.01.1999 Sekoittimen vaihto 28.06.2001 Sekoittimen kunnostus 26.10.2001	-	-	Kp-kuva	-	KAU1-E014605	Laakerin voitelu	-	-	-	3 kk	-	-	-	-	-
Kuva	KAU1-22 4852 6001	HAPPISEKOITIN	HAPPISEKOITIN AHLST AM25-15 FS	HAPPISEKOITIN AHLST AM25-15 FS	KAU1-L-010418	18538725	B	Sekoittimen kunnostus 10.09.1999 Sekoittimen kunnostus 21.03.2001 Sähkömootorin huolto 19.03.2001	PDF	PDF	PDF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuva	KAU1-22 4852 6012	SEKOITIN 1, ALKALITORNI 1. (ET)	POTKURISEKOITIN TST HALK 900	POTKURISEKOITIN TST HALK 900	KAU1-L-000291	18544181	C	Laakerin kunnostus 01.01.1995 Mootorin vaihto 03.04.1998 Huoltotyö 24.06.1998	-	-	Kp-kuva	-	KAU1-E014618 KAU1-E020792 KAU1-E200391	Laakerin voitelu Sekoittimen tarkastus Voiteluöljy	16h	-	-	3 kk 1 v 6 kk	-	-	-	-	-
Kuva	KAU1-22 4852 6013	SEKOITIN 2, ALKALITORNI 1. (LÄ)	POTKURISEKOITIN TST HALK 900	POTKURISEKOITIN TST HALK 900	KAU1-L-000289	18544181	C	Huoltotyö 13.04.1999 Huoltotyö 12.04.2000	-	-	Kp-kuva	-	KAU1-E014617 KAU1-E020793	Laakerin voitelu Sekoittimen tarkastus	16h	-	-	3 kk 1 v	-	-	-	-	-
Kuva	KAU1-22 4852 6014	SEKOITIN 3, ALKALITORNI 1. (IT)	POTKURISEKOITIN TST HALK 900	POTKURISEKOITIN TST HALK 900	KAU1-L-000290	18544181	C	Hihnojen vaihto 24.06.1998 Huoltotyö 24.06.1998 Mootorin vaihto ja huolto 13.06.1998	-	-	Kp-kuva	-	KAU1-E014618 KAU1-E020794	Laakerin voitelu Sekoittimen tarkastus	16h	-	-	3 kk 1 v	-	-	-	-	-
Kuva	KAU1-22 4855 6006	KLOORIDIOKSIDISEKOITIN 1.	KLOORIDIOKSIDISEKOITIN HALK 750 PTT 2000	KLOORIDIOKSIDISEKOITIN HALK 750 PTT 2000	KAU1-L-000322	18544227	C	Käyttöpuolen laakerin vaihto 24.06.1998 Huoltotyö 16.11.1999 Huoltotyö 16.11.1999	-	-	Kp-kuva	-	KAU1-E021686 KAU1-E014631	Sekoittimen tarkastus Laakerien voitelu	4h	-	-	1 v 3 kk	-	-	-	-	-
Kuva	KAU1-22 4856 6014	SEKOITIN 1, ALKALITORNI 2. (ET)	POTKURISEKOITIN TST HALK 900	POTKURISEKOITIN TST HALK 900	KAU1-L-000295	18544181	C	Huoltotarkastus 01.01.1995 Huoltotyö 24.06.1998 Huoltotyö 13.04.1999	-	-	Kp-kuva	-	KAU1-E021721 KAU1-E014648	Sekoittimen tarkastus Laakerien voitelu	16h	-	-	1 v 3 kk	-	-	-	-	-
Kuva	KAU1-22 4856 6015	SEKOITIN 2, ALKALITORNI 2. (LÄ)	POTKURISEKOITIN TST HALK 900	POTKURISEKOITIN TST HALK 900	KAU1-L-000287	18544181	C	Huoltotyö 24.06.1998 Huoltotyö 13.04.1999 Huoltotyö 12.04.2000	-	-	Kp-kuva	-	KAU1-E021722 KAU1-E014649	Sekoittimen tarkastus Laakerien voitelu	16h	-	-	1 v 3 kk	-	-	-	-	-
Kuva	KAU1-22 4856 6016	SEKOITIN 3, ALKALITORNI 2. (IT)	POTKURISEKOITIN TST HALK 900	POTKURISEKOITIN TST HALK 900	KAU1-L-000285	18544181	C	Mootorin vaihto ja huolto 13.06.1998 Mootorin huolto 31.01.1999	-	-	Kp-kuva	-	KAU1-E021723 KAU1-E014650	Sekoittimen tarkastus Laakerien voitelu	16h	-	-	1 v 3 kk	-	-	-	-	-
Kuva	KAU1-22 4857 6007	KLOORIDIOKSIDISEKOITIN 2.	KLOORIDIOKSIDISEKOITIN HALK 750 PTT 2000	KLOORIDIOKSIDISEKOITIN HALK 750 PTT 2000	KAU1-L-000321	18544227	C	Sisäpuolinen tarkastus 01.01.1995 Laippapuolen korjaus 01.01.1995 Sekoittajan moottorin vaihto 01.01.1995	-	-	Kp-kuva	-	KAU1-E021747 KAU1-E014660	Sekoittimen tarkastus Laakerien voitelu	4h	-	-	1 v 3 kk	-	-	-	-	-
Kuva	KAU1-22 4865 6002	SEKOITIN, SAKEAMASSASÄILIÖ 3.	SEKOITIN FLOW JET FJA-94	SEKOITIN FLOW JET FJA-94	KAU1-L-004617	18507343	C	Tarkastus 10.06.2003 Tarkastus 09.06.2004 Tarkastus 09.06.2005	AKS, TIIV. - CHEST255 100 SSC-SSC KORVAAVA	Kp-kuva	-	-	KAU1-E202128 KAU1-E202127	Hihnapöytien ja kiliahinnojen tarkastus Sekoittimen voitelu	8h 2h	-	-	1 v 1 kk	-	-	-	-	-
Kuva	KAU1-22 4865 6004	SEKOITIN 1, SAKEAMASSASÄILIÖ	SEKOITIN PS 80	SEKOITIN PS 80	KAU1-L-002485	18545284	C	Sekoittajan kunnostus ja laakerien vaihto 28.08.2006 Pötkin korjaus 14.06.2010	AKS, TIIV. - CHEST255 2M182039.	Kp-kuva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuva	KAU1-22 4865 6005	SEKOITIN 2, SAKEAMASSASÄILIÖ	SEKOITIN PS 80	SEKOITIN PS 80	KAU1-L-002486	18545284	C	Sekoittimen korjaus 31.12.2004 Sekoittimen kunnostus 18.02.2006 Sekoittajan asennus 28.03.2000	AKS, TIIV. - SAB- 120QRMG-304435 KORVAAVA	Kp-kuva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuva	KAU1-22 4873 6001	SEKOITIN, ESIREAKTORI	SEKOITIN SALOMIX LA-120.D	SEKOITIN SALOMIX LA-120.D	KAU1-L-000795	18505182	C	Pötkin vaihto 07.06.2000 Sekoittimen kunnostus 08.01.2001	AKS, TIIV. - SE2-58- QREG-302934 KORVAAVA	-	-	-	KAU1-E202109 KAU1-E202108	Sekoittelimen tarkastus Sekoittimen öljynvaihto	16h	-	-	1 v 6 kk	-	-	-	-	-
Kuva	KAU1-22 4874 6001	SEKOITIN, TALKKILJETTESÄILIÖ	SEKOITIN SLG-100.30 SLG-100.30	SEKOITIN SLG-100.30 SLG-100.30	KAU1-L-016585	18514863	B	Käyttövaihteen öljynvaihto 09.12.2009 Käyttövaihteen öljynvaihto 24.05.2010	AKS, TIIV. - SAB- 120QRMG-304435 KORVAAVA	-	-	-	KAU1-E057934	Käyttövaihteen öljynvaihto	2h	-	-	1 v	-	-	-	-	-
Kuva	KAU1-22 4951 6001	SEKOITIN, SYÖTÖSÄILIÖ, PAINEL	SEKOITIN F 105	SEKOITIN F 105	KAU1-L-000372	18522392	C	Sekoittajan ja vaihteen vaihto 01.01.1995 Värsävahteen huolto 01.01.1995	-	-	Kp-kuva	-	KAU1-E021852 KAU1-E015225	Sekoittimen tarkastus Vaihteen öljynvaihto	-	-	-	1 v 1 v	-	-	-	-	-
Kuva	KAU1-22 6878 6001	SEKOITIN, SULFAFIN LIETTOISÄILIÖ	KYLKISEKOITIN HPHTE 2/2/329	KYLKISEKOITIN HPHTE 2/2/329	KAU1-L-000414	18533321	B	Sekoitin seos 24.07.2001 Kytkin rikki 16.12.2003 Sekoittimen tarkistus 31.10.2008	AKS, TIIV. - SE2-035- QTMG-304743 KORVAAVA	-	-	-	KAU1-E015725 KAU1-E203454	Laakerien voitelu Vaihteen öljynvaihto	-	-	-	4 v 2 v	-	-	-	-	-
Kuva	KAU1-22 6878 6003	SEKOITIN, VARASTOSÄILIÖ, SULFA	LAPASEKOITIN SALOMIX LV-1/56	LAPASEKOITIN SALOMIX LV-1/56	KAU1-L-013529	18544125	B	Vaihdte vuotaa öljyä 01.01.1995	-	-	-	-	KAU1-E203455	Vaihteen öljynvaihto	-	-	-	2 v	-	-	-	-	-
Kuva	KAU1-22 7161 6001	SEKOITIN 1, SEKOITUSKYYPPI	POTKURISEKOITIN SLG-125.30E	POTKURISEKOITIN SLG-125.30E	KAU1-L-003911	18523994	B	Sekoittimen ja moottorin huoltotyö 01.01.1995 Laakeripesän koneistus 01.01.1995 Varamootorin huolto 01.01.1995	AKS, TIIV. - SE2-77- QREG-302747 KORVAAVA	Kp-kuva	-	-	KAU1-E015797 KAU1-E022557	Laakerien rasvaus Huoltotyö	12h	-	-	6 kk 1 v	-	-	-	-	-
Kuva	KAU1-22 7161 6002	SEKOITIN 2, SEKOITUSKYYPPI	POTKURISEKOITIN SLG-125.30E	POTKURISEKOITIN SLG-125.30E	KAU1-L-003944	18523994	B	Huoltotarkastus 01.01.1995 Huoltotyö 23.06.1998 Huoltotyö 10.09.1999	-	-	Kp-kuva	-	KAU1-E015798 KAU1-E022559	Laakerien rasvaus Huoltotyö	12h	-	-	6 kk 1 v	-	-	-	-	-
Kuva	KAU1-22 7161 6003	SEKOITIN 3, SEKOITUSKYYPPI	POTKURISEKOITIN SLG-125.30E	POTKURISEKOITIN SLG-125.30E	KAU1-L-003945	18523994	B	Huoltotarkastus 01.01.1995 Sekoittimen tarkastus 23.06.1998 Sekoittimen tarkastus 10.09.1999	-	-	Kp-kuva	-	KAU1-E022561 KAU1-E015799	Huoltotyö Laakerien rasvaus	12h	-	-	1 v 6 kk	-	-	-	-	-
Kuva	KAU1-22 7161 6011	SEKOITIN, HYLKYMASSATORNI (V)	SEKOITIN F 155	SEKOITIN F 155	KAU1-L-000370	18522797	B	Sekoittajan vaihto 23.02.2002 Sekoittajan vaihteen korjaus 25.02.2002 Sekoittajan korjaus, vaihdte jumissa 26.04.2002	-	-	Kp-kuva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuva	KAU1-22 7451 6003	SEKOITIN, NOKKAYKYYPPI	POTKURISEKOITIN SULZER SLG-160.110	POTKURISEKOITIN SULZER SLG-160.110	KAU1-L-008813	-	-	Mootorin huolto 27.07.2007 Sekoittajan öljynvaihto 01.06.2009	-	-	-	-	KAU1-E202610 KAU1-E202611	Vaihteen öljynvaihto Laakerien rasvaus	2h	-	-	4 v 1 v	-	-	-	-	-
Kuva	KAU1-23 1458 6001	SEKOITIN 1, SEKOITUSALLAS	SEKOITIN SALOMIX SLV-80.15	SEKOITIN SALOMIX SLV-80.15	KAU1-L-014427	18535993	C	Mootorin vaihto 26.01.1998 Vaihteiston/sekoittimen kunnostus 31.03.2000 Sähkömootorin huolto 30.03.2000	AKS, TIIV. - SE2-055- QREG-301742 KORVAAVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kuva	KAU1-23 1458 6002	SEKOITIN 2, SEKOITUSALLAS	SEKOITIN SALOMIX SLV-80.15	SEKOITIN SALOMIX SLV-80.15	KAU1-L-014428	18546907	C	Sähkömootorin huolto 31.08.1998 Virtausvaihteen korjaus 10.12.1998 Vaihteiston/sekoittimen huolto 30.03.2000	AKS, TIIV. - SE2-055- QREG-301742 KORVAAVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuva	KAU1-23 1458 6003	SEKOITIN 3, SEKOITUSALLAS	SEKOITIN SALOMIX SLV-80.15	SEKOITIN SALOMIX SLV-80.15	KAU1-L-014429	18546907	C	Huoltotyö 28.08.1998 Sähkömootorin vaihto 19.12.1998 Sähkömootorin vaihto 02.07.2001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuva	KAU1-23 1461 6001	SEKOITIN, FLOKKAUSSÄILIÖ 1.	SEKOITIN																				

